

## PEGAMASTER PORCELANICO

### Descripción:

Es una mezcla de cemento, arenas clasificadas, aditivos y polímeros que hacen un pegante resistente y deformable desarrollado especialmente para la instalación de pisos porcelánicos (porcelanato).

Se usa para pegar cerámicas de baja absorción (ej: porcelanatos), en pisos y paredes. Puede utilizarse en interiores y exteriores. En paredes exteriores, las baldosas deben anclarse mecánicamente. También puede utilizarse para pegar sobre baldosas, solo se requiere que estén perfectamente limpias.

### Tipos de superficies de aplicación:

Concreto curado (28 días después de fraguado), y morteros con base en cemento. Las superficies deben estar niveladas, limpias, secas, y libres de fisuras, grietas, y/o partículas sueltas. Se debe reparar y nivelar irregularidades mayores a 5mm de profundidad.

No se debe aplicar sobre madera, asbesto, metal, asfalto o materiales inestables. No es necesario mojar las baldosas. Conserve en un lugar seco.

### Tiempo de Corrección:

20 minutos. Tiempo en el cual la mezcla extendida sobre la pared o piso conserva sus propiedades de humedad, adherencia y permite al enchapador hacer correcciones.



### Fraguado Inicial:

24 horas. Después de este tiempo los pisos instalados pueden ser habilitados para el tráfico normal.

### Fraguado Final:

28 días. Al cumplirse totalmente el proceso de fraguado (secado total) la adherencia alcanza su grado máximo.

**Adherencia (28 días):** Mayor a 0.9 MPa.

### Rendimiento:

Dependiendo del estado de nivelación de la superficie a enchapar, el rendimiento es de 4 a 5 Kg. por M<sup>2</sup>.

**Presentación:** Bolsas de 25 Kg. en colores blanco y gris.

**Vida Util:** 6 meses. Se debe almacenar sobre estibas, en recinto seco y libre de toda humedad.